

ANALISA MODEL KAPASITAS TAMPUNG SUNGAI MANIKIN DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI HEC-RAS

Mariano Ado G. Pukan^{1*}, Agustinus H. Pattiraja², dan Sri Santi Seran³

¹ Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

^{2,3} Dosen Program Studi Teknik Sipil, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Jl. San Juan, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kupang Nusa Tenggara Timur 85361

* E-mail: marianopukan31@gmail.com¹, gustiwre@gmail.com², santi.seran8@gmail.com³

Abstrak

Sungai Manikin terdapat di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Banjir biasa terjadi di sungai Manikin yang disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi dengan durasi yang lama. Oleh sebab itu dalam penelitian ini dilakukan perencanaan dan perhitungan luapan banjir, dengan analisa hidrologi menggunakan metode HSS Nakayasu, dan analisa hidrologi menggunakan aplikasi HEC-RAS. Berdasarkan hasil analisa hidrologi didapatkan debit banjir periode ulang Q2Tahun = 160,93 m³/s, Q5Tahun = 225,50 m³/s, Q10Tahun = 282,69 m³/s, Q25Tahun = 573,54 m³/s. Selanjutnya berdasarkan hasil analisa hidrologi menggunakan aplikasi HEC-RAS ditemukan luapan banjir pada beberapa titik melebihi ketinggian tebing sungai yang ada di sepanjang kiri dan kanan sungai.

Kata kunci: Banjir, Hidrologi, Hidrologi, HSS Nakayasu, HEC-RAS.

PENDAHULUAN

Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada lahan yang biasanya kering atau terjadi limpasan dari alur sungai yang disebabkan oleh debit sungai yang melebihi kapasitas tampung alirannya. Banjir dapat terjadi karena intensitas curah hujan yang tinggi atau kerusakan daerah aliran sungai. Selain itu banjir juga dapat disebabkan oleh perubahan iklim, gangguan pengaliran air hujan di dalam sungai, kurangnya luas permukaan tanah untuk menyerap air dan terjadinya kerusakan hutan, meluapnya sungai-sungai utama yang melalui daerah permukiman dan perkotaan, akibat intensitas curah hujan yang tinggi di daerah hulu sungai juga dapat menyebabkan banjir.

Sungai Manikin terdapat di Desa Tarus Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, berjarak 13 km dari Kota Kupang, luas DAS Manikin 136,810 km² dan panjang sungai utama 9,62 km (Elshinta A. Benyamin, I Made Udiana, Sudiyo Utomo 2017) mempunyai karakteristik pola aliran sungai radial sentrifugal dimana sungai yang anak-anak sungainya mengalir menuju suatu titik pusat yang biasa disebut tipe kipas ini melintas di Kecamatan Kupang Tengah. Hulu sungai Manikin berada di wilayah Baun dan bermuara di teluk Kupang di pinggir kampung Manikin. Banjir biasa terjadi di sungai Manikin setiap tahunnya. Hal ini disebabkan apabila terjadi hujan deras dengan intensitas curah hujan yang tinggi dengan

durasi yang lama. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan dan perhitungan untuk memperkirakan terjadinya luapan banjir

HEC-RAS (*River Analysis System*) merupakan program aplikasi untuk memodelkan aliran di sungai, yang dibuat oleh *Hydrologic Engineering Center (HEC)*. Pada aplikasi HEC-RAS ini, dapat ditelusuri kondisi air sungai dalam pengaruh hidrologi dan hidraulikanya, serta penanganan sungai lebih lanjut sesuai kebutuhan. HEC-RAS digunakan agar mendapatkan model perencanaan yang optimal, metode perhitungan, dan analisis yang mendekati kondisi eksisting. Untuk menganalisa kapasitas tampung Sungai Manikin perlu adanya pemodelan hidrologi untuk mengatasi masalah banjir, dengan menggunakan aplikasi HEC-RAS akan mempermudah dalam menganalisa kapasitas tampung dari Sungai Manikin.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari instansi-instansi terkait. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data peta lokasi studi diperoleh dari *Google Earth*, data curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Lasiana, data *Digital Elevation Mode (DEM)* diperoleh dari alamat

web <https://tanahair.indonesia.go.id/>, dan data peta tata guna lahan serta peta polygon thiessen diperoleh dari Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.

Metode Analisa

Analisa data menggunakan analisa data hidrologi dengan melakukan perhitungan curah hujan maksimum, curah hujan rerata daerah (Area Rainfall), pemilihan distribusi hujan rencana, analisis jenis sebaran, uji konsistensi data, intensitas curah hujan, dan perhitungan debit banjir rencana. Selanjutnya dilakukan analisa hidrologi kapasitas tampus sungai berbasis HEC-RAS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hidrologi


Analisa hidrologi dilakukan untuk memperoleh debit banjir rencana dengan menggunakan metode Hidrograf Satuan Sintetis Nakayasu (HSS Nakayasu)

Tabel 1 Rekapitulasi Debit Banjir HSS Nakayasu

| t (jam) | Debit Banjir Rencana (m ³ /det) | | | |
|------------|--|--------|--------|--------|
| | 2 | 5 | 10 | 25 |
| 0 | 2.274 | 2.274 | 2.274 | 2.274 |
| 1 | 160.92 | 225.49 | 282.68 | 573.53 |
| 2 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | 159.95 | 224.13 | 280.97 | 570.04 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 142.84 | 200.06 | 250.73 | 508.43 |
| 6 | 8 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 112.90 | 157.93 | 197.81 | 400.62 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| 9 | 103.34 | 144.48 | 180.91 | 366.20 |
| 10 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | 76.375 | 106.53 | 133.24 | 269.08 |
| 12 | 3 | 4 | 7 | |
| 13 | 51.642 | 71.735 | 89.530 | 180.03 |
| 14 | 4 | | | |
| 15 | 38.201 | 52.823 | 65.774 | 131.63 |
| 16 | 7 | | | |
| 17 | 31.019 | 42.718 | 53.080 | 105.77 |
| 18 | 7 | | | |
| 19 | 15.655 | 21.101 | 25.924 | 50.455 |
| 20 | 13.612 | 18.227 | 22.314 | 43.100 |
| 21 | 11.882 | 15.792 | 19.255 | 36.869 |
| 22 | 10.415 | 13.729 | 16.663 | 31.588 |
| 23 | 9.172 | 11.980 | 14.467 | 27.114 |
| 24 | 8.119 | 10.498 | 12.606 | 23.322 |
| 25 | 7.227 | 9.243 | 11.029 | 20.109 |
| 26 | 6.471 | 8.179 | 9.692 | 17.387 |
| 27 | 5.830 | 7.278 | 8.560 | 15.080 |
| 28 | 5.287 | 6.514 | 7.600 | 13.125 |
| 29 | 4.827 | 5.867 | 6.787 | 11.469 |

| | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 24 | 4.438 | 5.318 | 6.098 | 10.065 |
| MAX | 160.92 | 225.49 | 282.68 | 573.53 |
| | 9 | 9 | 9 | 7 |


Grafik Rekapitulasi debit banjir HSS Nakayasu disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Grafik Rekapitulasi Debit Banjir HSS Nakayasu


Analisa Hidrologi

Analisa hidrologi dilakukan untuk mengetahui kapasitas tampus sungai dengan menggunakan aplikasi Hec-Ras.




Gambar 2 Potongan Melintang Profil RS=14532 Q2 Tahun

Dari gambar potongan melintang profil RS=14532 terlihat muka air banjir (MAB) berada pada elevasi 83,60 m. Luapan terjadi di sisi kanan sungai, elevasi tebing kiri sungai 83,96 m dan elevasi tebing kanan sungai 83,09 m. Luapan akan terjadi di sempadan kanan sungai karena elevasi tebing kanan lebih rendah dari elevasi muka air banjir.




Gambar 3 Potongan Melintang Profil RS=7612 Q5 Tahun

Dari gambar potongan melintang profil RS=7612 terlihat muka air banjir (MAB) berada pada elevasi 41,86 m. Luapan terjadi di sisi kanan sungai, elevasi tebing kiri sungai 35,77 m dan elevasi tebing kanan sungai 35,43 m. Luapan akan terjadi di sempadan kanan sungai karena elevasi tebing kanan lebih rendah dari elevasi muka air banjir.



Gambar 5 Potongan Melintang Profil RS=1683 Q25 Tahun

Dari gambar potongan melintang sungai profil RS=1683 Q25 tahun terlihat bahwa muka air banjir (MAB) berada di elevasi 13,10 m. Elevasi tebing kiri sungai 12,89 m dan elevasi tebing kanan sungai 10,99 m. Luapan akan terjadi di sempadan kiri dan kanan sungai karena elevasi muka air banjir lebih tinggi dari elevasi tebing kiri dan kanan.



Gambar 4 Potongan Melintang Profil RS=8195 Q10 Tahun

Dari gambar potongan melintang sungai profil RS=8195 Q10 tahun terlihat bahwa muka air banjir (MAB) berada di elevasi 42,18 m. Elevasi tebing kiri sungai 40,99 m dan elevasi tebing kanan sungai 38,88 m. Luapan akan terjadi di sempadan kiri dan kanan sungai karena elevasi muka air banjir lebih tinggi dari elevasi tebing kiri dan kanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisa data pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisa hidrologi debit banjir menggunakan metode HSS Nakayasu dan analisa hidrolik menggunakan aplikasi *HEC-RAS* pada Sungai Manikin di dapatkan debit sebesar:
 - a. Debit Banjir Periode Ulang Q2 Tahun = $160,93 \text{ m}^3/\text{s}$
 - b. Debit Banjir Periode Ulang Q5 Tahun = $225,50 \text{ m}^3/\text{s}$
 - c. Debit Banjir Periode Ulang Q10 Tahun = $282,69 \text{ m}^3/\text{s}$
 - d. Debit Banjir Periode Ulang Q25 Tahun = $573,54 \text{ m}^3/\text{s}$
2. Pada beberapa *cross section* elevasi muka air banjir (MAB) melebihi tinggi tebing kiri maupun tebing kanan di Sungai Manikin, dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Cross Section Sungai yang terjadi luapan untuk setiap kala ulang

| River Sta | Profile | Q Total (m ³ /s) | Elev. Dasar (m) | Elev. MAB (m) | Elev. T. Kiri (m) | Elev. T. Kanan (m) | Keterangan |
|-----------|---------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|
| 21752 | Q 25 | 573.54 | 149.57 | 152.75 | 158.44 | 152.57 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 21442 | Q 5 | 225.5 | 146.76 | 148.15 | 148.72 | 148.08 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 21442 | Q 10 | 282.69 | 146.76 | 148.24 | 148.72 | 148.08 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 21442 | Q 25 | 573.54 | 146.76 | 148.65 | 148.72 | 148.08 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 20449 | Q 25 | 573.54 | 136.31 | 138.93 | 138.39 | 142.33 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 19951 | Q 2 | 160.93 | 130.6 | 132.48 | 132.41 | 135.67 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 19951 | Q 5 T | 225.5 | 130.6 | 132.68 | 132.41 | 135.67 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 19951 | Q 10 | 282.69 | 130.6 | 132.87 | 132.41 | 135.67 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 19951 | Q 25 | 573.54 | 130.6 | 133.67 | 132.41 | 135.67 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 19453 | Q 25 | 573.54 | 128.25 | 130.65 | 130 | 131.06 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 18955 | Q 25 | 573.54 | 123.45 | 125.32 | 125.04 | 125.82 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 18385 | Q 2 | 160.93 | 119.82 | 120.85 | 120.73 | 121.96 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 18385 | Q 5 | 225.5 | 119.82 | 121.01 | 120.73 | 121.96 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 18385 | Q 10 | 282.69 | 119.82 | 121.14 | 120.73 | 121.96 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 18385 | Q 25 | 573.54 | 119.82 | 121.69 | 120.73 | 121.96 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 15861 | Q 25 | 573.54 | 91.72 | 93.16 | 92.83 | 94.29 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 14957 | Q 10 | 282.69 | 86.07 | 88.2 | 88.19 | 93.38 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 14957 | Q 25 | 573.54 | 86.07 | 88.64 | 88.19 | 93.38 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 14532 | Q 2 | 160.93 | 82.35 | 83.6 | 83.96 | 83.09 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 14532 | Q 5 | 225.5 | 82.35 | 83.76 | 83.96 | 83.09 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 14532 | Q 10 | 282.69 | 82.35 | 83.89 | 83.96 | 83.09 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 14532 | Q 25 | 573.54 | 82.35 | 84.4 | 83.96 | 83.09 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 13880 | Q 5 | 225.5 | 80.54 | 81.9 | 86.47 | 81.85 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 13880 | Q 10 | 282.69 | 80.54 | 82.01 | 86.47 | 81.85 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 13880 | Q 25 | 573.54 | 80.54 | 82.46 | 86.47 | 81.85 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 13472 | Q 2 | 160.93 | 73.31 | 79.94 | 77.08 | 75.08 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 13472 | Q 5 | 225.5 | 73.31 | 80.42 | 77.08 | 75.08 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 13472 | Q 10 | 282.69 | 73.31 | 80.79 | 77.08 | 75.08 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 13472 | Q 25 | 573.54 | 73.31 | 82.3 | 77.08 | 75.08 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 13068 | Q 2 | 160.93 | 73.22 | 79.94 | 76.31 | 82.15 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 13068 | Q 5 | 225.5 | 73.22 | 80.41 | 76.31 | 82.15 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 13068 | Q 10 | 282.69 | 73.22 | 80.78 | 76.31 | 82.15 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 13068 | Q 25 | 573.54 | 73.22 | 82.28 | 76.31 | 82.15 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 12682 | Q 2 | 160.93 | 71.54 | 79.94 | 86.26 | 76.45 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 12682 | Q 5 | 225.5 | 71.54 | 80.41 | 86.26 | 76.45 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 12682 | Q 10 | 282.69 | 71.54 | 80.78 | 86.26 | 76.45 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 12682 | Q 25 | 573.54 | 71.54 | 82.28 | 86.26 | 76.45 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 10116 | Q 5 T | 225.5 | 48.22 | 49.57 | 50.4 | 49.49 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 10116 | Q 10 | 282.69 | 48.22 | 49.72 | 50.4 | 49.49 | Luapan di sempadan kanan sungai |

| | | | | | | | |
|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| 10116 | Q 25 | 573.54 | 48.22 | 50.34 | 50.4 | 49.49 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 9150 | Q 2 | 160.93 | 41.58 | 42.55 | 42.51 | 45.23 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 9150 | Q 5 | 225.5 | 41.58 | 42.7 | 42.51 | 45.23 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 9150 | Q 10 | 282.69 | 41.58 | 42.83 | 42.51 | 45.23 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 9150 | Q 25 | 573.54 | 41.58 | 43.36 | 42.51 | 45.23 | Luapan di sempadan kiri sungai |
| 8195 | Q 2 | 160.93 | 37.82 | 41.45 | 40.99 | 38.88 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 8195 | Q 5 | 225.5 | 37.82 | 41.86 | 40.99 | 38.88 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 8195 | Q 10 | 282.69 | 37.82 | 42.18 | 40.99 | 38.88 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 8195 | Q 25 | 573.54 | 37.82 | 43.43 | 40.99 | 38.88 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7612 | Q 2 | 160.93 | 34.45 | 41.45 | 35.77 | 35.43 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7612 | Q 5 | 225.5 | 34.45 | 41.86 | 35.77 | 35.43 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7612 | Q 10 | 282.69 | 34.45 | 42.18 | 35.77 | 35.43 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7612 | Q 25 | 573.54 | 34.45 | 43.43 | 35.77 | 35.43 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7141 | Q 2 | 160.93 | 34.01 | 41.45 | 36.13 | 36.35 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7141 | Q 5 | 225.5 | 34.01 | 41.86 | 36.13 | 36.35 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7141 | Q 10 | 282.69 | 34.01 | 42.18 | 36.13 | 36.35 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 7141 | Q 25 | 573.54 | 34.01 | 43.43 | 36.13 | 36.35 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 6150 | Q 25 | 573.54 | 35.94 | 38.53 | 40.68 | 37.82 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 5662 | Q 2 | 160.93 | 28.7 | 30.84 | 29.74 | 29.17 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5662 | Q 5 | 225.5 | 28.7 | 31.31 | 29.74 | 29.17 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5662 | Q 10 | 282.69 | 28.7 | 31.67 | 29.74 | 29.17 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5662 | Q 25 | 573.54 | 28.7 | 33.02 | 29.74 | 29.17 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5164 | Q 2 | 160.93 | 27.22 | 30.81 | 28.84 | 30.39 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5164 | Q 5 | 225.5 | 27.22 | 31.28 | 28.84 | 30.39 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5164 | Q 10 | 282.69 | 27.22 | 31.64 | 28.84 | 30.39 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 5164 | Q 25 | 573.54 | 27.22 | 32.96 | 28.84 | 30.39 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 4666 | Q 2 | 160.93 | 27.24 | 30.7 | 35.11 | 29.82 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 4666 | Q 5 | 225.5 | 27.24 | 31.14 | 35.11 | 29.82 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 4666 | Q 10 | 282.69 | 27.24 | 31.48 | 35.11 | 29.82 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 4666 | Q 25 | 573.54 | 27.24 | 32.75 | 35.11 | 29.82 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2481 | Q 2 | 160.93 | 15.14 | 15.83 | 17.64 | 15.78 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2481 | Q 5 | 225.5 | 15.14 | 15.91 | 17.64 | 15.78 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2481 | Q 10 | 282.69 | 15.14 | 15.98 | 17.64 | 15.78 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2481 | Q 25 | 573.54 | 15.14 | 16.25 | 17.64 | 15.78 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2183 | Q 2 | 160.93 | 12.5 | 13.67 | 13.91 | 13.39 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2183 | Q 5 | 225.5 | 12.5 | 13.91 | 13.91 | 13.39 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2183 | Q 10 | 282.69 | 12.5 | 14.08 | 13.91 | 13.39 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 2183 | Q 25 | 573.54 | 12.5 | 14.93 | 13.91 | 13.39 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 1683 | Q 2 | 160.93 | 10 | 12.12 | 12.89 | 10.99 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 1683 | Q 5 | 225.5 | 10 | 12.37 | 12.89 | 10.99 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 1683 | Q 10 | 282.69 | 10 | 12.53 | 12.89 | 10.99 | Luapan di sempadan kanan sungai |
| 1683 | Q 25 | 573.54 | 10 | 13.1 | 12.89 | 10.99 | Luapan di sempadan kiri kanan sungai |
| 1187 | Q 25 | 573.54 | 9.95 | 12.13 | 11.96 | 12.34 | Luapan di sempadan kiri sungai |

Saran

Berdasarkan penyusunan Tugas Akhir **“Analisa Model Kapasitas Tampung Sungai Manikin Dengan Menggunakan Aplikasi Hec-Ras”**, saran yang dapat diberikan antara lain :

- Diharapkan pada penelitian

selanjutnya, sebaiknya digunakan peta DEM (Digital Elevation Mode) dengan tingkat akurasi yang tinggi.

- Sebaiknya dalam penelitian lebih lanjut diperhitungkan juga debit banjir periode ulang 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun dan 1000 tahun.
- Penelitian ini hanya menggunakan data hujan selama 10 tahun, sebaiknya perlu adanya penelitian dengan data

- curah hujan yang lebih panjang, sehingga akan didapatkan analisa yang lebih maksimal.
4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sedimentasi pada lokasi penelitian sehingga dapat diketahui kapasitas tampung sungai yang lebih detail.
 5. Upaya pengendalian banjir di Sungai Manikin, maka perlu adanya perlindungan dan penataan kawasan sungai, diperlukan juga ketegasan dari aparat pemerintah dan masyarakat dalam menata pemukiman yang berada di sepanjang sempadan sungai, sehingga tidak terjadi penyempitan pada badan sungai.
 6. Upaya untuk mencegah luapan banjir, maka sebaiknya dibuatkan dinding penahan atau tanggul pada lokasi sungai manikin yang sering terjadi luapan banjir

Junaidi. "Analisis Distribusi Kecepatan Aliran Sungai Musi (Ruas Jembatan Ampera sampai dengan Pulau Kemaro)." *Jurnal Teknik Sipil Lingkungan* , 2014: Vol.2, No. 3, 542-552.

Kodoatie, J.K. *Tata Ruang Air Tanah* . Yogyakarta: Andy, 2013.

Koemadjawa, Rizki Sahar. "Perencanaan Perkuatan Lereng di Sungai Manikin Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang." 2020.

PP, Nomor 35. tentang *Sungai*. 1991.

Soemarto, C.D. *Hidrologi Teknik*. Jakarta: Erlangga, 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyansyah, Andi Muhammad. "Analisis Hidrolik Aliran Sungai Bolifar Dengan Menggunakan Hec-Ras." 2017.

Bonnier. *Probability Distribution and Probability Analysis*. Bandung: DPMA, 1980.

C.D., Soemarto. *Hidrologi Teknik*. Surabaya: Usaha Nasional, 1987.

Gadek. AyokSinau. April 22, 2021.
<https://www.ayoksinau.com/pengertian-sungai/>.

Hendrawan, D. *Kualitas Air Sungai dan Situ di DKI Jakarta*. 2005.

I Made, Kamiana. *Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Soemawarto, Otto. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Soewarno. *Hidrologi Aplikasi Metode Statistik Untuk Analisa Data*. Bandung: Penerbit Nova, 1995.

Suripin. *Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Andy Offset, 2004.

Triatmodjo, Bambang. *Hidrologi Terapan*. Yogyakarta: Beta Offset, 2008.